


Схема общего вида. Вариант №1. Установка однофазного ПУ на опоре ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами.




Предварительная спецификация оборудования, изделий и материалов. Вариант №1. Установка ПУ на опоре ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Ед.изм.	Кол-во.	Примечание
1	ПУ (прибор учета)	шт.	1	
2	Рейка монтажная	шт.	1	В компл. с ПУ
3	Провод СИП 2х16	м.	4	
4	Металлическая лента 20х0,7	м.	2	
5	Скрепа	шт.	1	
6	Зажим ответв-ный прокалывающий (не изол.пров / СИП)	шт.	2	

Примечание:

- В данном техническом решении представлены схемы размещения однофазного ПУ типа сплит на опоре ВЛ-0,4 кВ, схема электрическая подключения и предварительная спецификация оборудования, изделий и материалов;
- Предусматривается 2 варианта подключения ПУ к питающей сети ВЛ-0,4 кВ в зависимости от проводов линии питающей сети (вариант 1- не изолированные, вариант -2 изолированные, СИП)
- ПУ устанавливается в соответствии с требованиями и рекомендациями руководства завода изготовителя;
- В данном техническом решении не предусматривается подвес абонентского ввода от места установки ПУ на опоре ВЛ (предусмотренно в отдельном техническом решении);
- Предварительная спецификация оборудования, изделий и материалов может корректироваться по результатам ППО и в зависимости от требований и рекомендаций руководства по монтажу завода изготовителя ПУ;

Схема общего вида. Вариант №2. Установка однофазного ПУ на опоре ВЛ-0,4 кВ с изолированными проводами.



Предварительная спецификация оборудования, изделий и материалов. Вариант №2. Установка ПУ на опоре ВЛ-0,4 кВ с изолированными проводами (СИП).

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Ед.изм.	Кол-во.	Примечание
1	ПУ (прибор учета)	шт.	1	
2	Рейка монтажная	шт.	1	В компл. с ПУ
3	Провод СИП 2х16	м.	4	
4	Металлическая лента 20х0,7	м.	2	
5	Скрепа	шт.	1	
6	Зажим ответвительный прокалывающий (СИП / СИП)	шт.	2	