



Токовые цепи




Токовые цепи защиты




Токовые цепи измерений

Шинки и цепи напряжения защит и телеизмерений учета



Поясняющая схема



						ЗАО "СПГЭС"		11-13-142 ЭС		
						Реконструкция РП – Дачный.				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Распределительный пункт 10/0,4 кВ	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Шамонина	22.10.16					Р	6	19	
Проверил	Бескаев	26.10.16								
ГИП	Бечко	26.10.16								
Гл. инженер	Гаврилов					Схема электрическая принципиальная цепей управления и сигнализации секционной ячейки №25 в РУ – 10 кВ	ООО "ГорЭнергоСервис"			

1. Символом # обозначена изменяемая часть для шинок и марок: для 1с.ш. - 1, для 2с.ш. - 2.
2. Символом "k" обозначены шинки напряжения коммерческого учета (см.схему ТН).