


*Схема общего вида*  
*Вариант №1 Организация трехфазного ввода от ПУ типа сплит,*  
*устанавливаемого на опоре ВЛ, к потребителю с заменой ввода (СИП/СИП)*



*Предварительная спецификация оборудования, изделий и материалов*  
*Вариант №1. Организация трёхфазного ввода от ПУ типа сплит, устанавливаемого*  
*на опоре ВЛ, к потребителю с заменой ввода (СИП/СИП)*

№п.п	Наименование и техническая характеристика	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	Провод СИП 4х16	м.	25	*
2	Натяжной зажим для СИП 4х16	шт.	2	
3	Кронштейн анкерный	шт.	2	
4	Металлическая лента 20х0,7	м.	4	*
5	Скрепка	шт.	2	
6	Крепление для анкерного кронштейна	к-т	1	Для крепления к стене
7	Зажим ответвительный прокалывающий (СИП/СИП)	шт.	4	

*Примечание:*

1. В данном техническом решении представлены схемы общего вида и предварительные спецификации оборудования, изделий и материалов организации трехфазного ввода к потребителю.
2. Предварительная спецификация оборудования, изделий и материалов может корректироваться по результатам осмотра.
3. \* - Уточняется после осмотра.